


③ 改善箇所説明図



ナックルアームのピンに熱処理（浸炭焼入れ）を実施する。

基準不適合箇所

ナックルアームのピンの耐久性が不足しているため、当該ピンが磨耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ハンドルにガタが発生し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、ナックルアームのピンを対策品と交換する。