




改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

車室暖房用ヒータにおいて、ハーネスコネクタの組合せが不適切なため、経年劣化してハーネスコネクタの端子部に酸化物が発生し、発熱するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コネクタが焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

<改善前>



<改善後>



改善の内容： 全車両、当該配線コネクタを除去して、直結接続に変更する。

識別： ヒーターユニット本体へ黄色ペイントを塗布する