


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ディストリビュータを点検し、換気孔のないパッキンが装着されているものは、ディストリビュータを良品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：ディストリビュータ取り付けの車両前方側スタッド頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。