


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ケーブルを良品と交換する。なお、対策部品の供給に時間を要することから、暫定措置として当該固定部を結束バンドで固定する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。