


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、スターター式を対策品（スタータリレー付）と交換する。また、遅延リレー未装着車両については、遅延リレーを追加装着する。さらに、フライホイールリングギヤ硬度が不適切な車両は当該リングギヤを対策品と交換する。なお、対策されたフライホイールリングギヤが装着されている車両は、ギヤ面を点検し、異常が認められるものは新品と交換する。

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置に「HB-07」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。