


改善箇所説明図



改善前	改善後
消音器 遮熱板	消音器外板の板厚増加 取付穴追加 ビード追加 補強材追加 消音器 遮熱板
(改善の内容) 全車両、消音器及び遮熱板を対策品と交換する。なお、対策品の全数供給に時間を要するため、当面の暫定措置として当該マフラを点検し、亀裂・損傷の認められる場合は対策品と交換する。損傷のない車両は、後日対策品と交換する。	

注) □は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD-09」の文字が記載されたシールを貼付ける。 暫定対策：青色 恒久対策：白黄色