


改善箇所説明図 W098の例




警報音発生装置において、正規の部品と異なった部品を装着したため、音の大きさが基準値を超えており、警報音発生装置の技術基準を満足しない。

注： は、交換部品を示す。

改善措置の内容： 全車両、当該警報音発生装置を正規品と交換する。

識別： 警報音発生装置のA部(ブラケット固定用ナット端面)に白色ペイントを塗布する。



警報音発生装置の裏から見て