


改善箇所説明図



改善措置の内容	全車両、エンジンリヤマウントを対策品と交換する。また、エンジンフロントマウントを新品と交換する。なお、対策品及び新品の全数供給に時間を要するため、当面の暫定措置として当該エンジンマウントを点検し、損傷の認められる場合は対策品及び新品と交換する。損傷のない車両は、後日対策品と交換する。
---------	--

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD-07」の文字が記載されたシールを貼付ける。

暫定対策：青色 恒久対策：白黄色

トラック：助手席リヤドアピラー스트ライカー付近。

バス：左後部エンジン点検リッド裏上方の見やすい位置。