


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、噴射ポンプの品番を点検し、該当品はラックの材質および形状を変更した噴射ポンプに交換する。
また、8DC11型原動機搭載車については、噴射ポンプの取付状態を点検し、未対策の場合は噴射ポンプにブラケットを追加する。

注：□ は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD-03」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラー스트ライカー付近。

バス：左後部エンジン点検リッド裏上方の見やすい位置。