


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ブラケットを良品に交換する。

識別：改善済車両には、運転者席側タイヤハウス内の車枠（ショックアブソーバ取付け部前方の窪み）に黄色ペイントを塗布する。