


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所


リレーロッドの強度が不足しているため、ハンドルの据え切り操作等の操舵力が高くなる使用を頻繁に長期間続けると亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、リレーロッドが折損し操舵ができなくなるおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ロッドを対策品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内にあるネームプレート右側に黄色ペイントを塗布する。