


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所




警察車の警光灯及びサイレンにおいて、ハーネス配線の容量が不足しているため、長時間の使用により経年劣化しハーネスコネクタの端子部に酸化物が発生し、発熱するものがある。

そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該コネクタが熔損し、最悪の場合、警光灯が不灯及びサイレンが鳴らなくなるおそれがある。

＜改善前＞



＜改善後＞



改善内容：全車両、ハーネス配線を容量の大きくした対策品と交換する

識別：コネクタ本体へ黄色ペイントを塗布する