




# － 改善箇所説明図 －



エンジン・アッセンブリ

基準不適合発生箇所



ブレーキ用油圧ポンプ駆動ギア

## 改善措置の内容

全車両、当該ギヤ一式を良品と交換する。  
又、ブレーキ用油圧ポンプを点検し、作動不良のものは当該ポンプを新品と交換する。

エンジン内部に装着されているブレーキ用油圧ポンプ駆動ギアのベアリングの加工に不適切なものがあり、当該ベアリングが短時間で摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ギアに駆動されているブレーキ用油圧ポンプが作動不良となり、ブレーキ油圧低下と伴にブレーキ制動力が低下するおそれがある。

注：  は、交換部品を示す。

識別：対策済み車両には、エンジンフロントギヤボックス右側面に白ペンキを塗布する。