


改善箇所説明図



プロペラシャフトのセンタベアリングにおいて、当該ベアリングの取付金具に正規部品でないものを組み付けているため、当該部のラバーが早期に損傷するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該取付金具が破損するおそれがある。

改善の内容： 全車両、当該取付金具を正規品と交換する。

識別： 前側プロペラシャフトセンタベアリング取付金具に白色ペイントを塗布する。