



## 改善箇所説明図




### 改善前



#### 基準不適合発生箇所

警音器において、特殊アタッチメント等を装着した場合、正規の取付位置に装着していないため、音の大きさが基準値を下回り、警音器の技術基準に適合しなくなるおそれがある。

### 改善後



#### 改善内容

全車両、警音器を正規取付位置へ穴加工して取り付ける。

内は追加部品を示す。