



改善箇所説明図



改善前




警音器

基準不適合警音器取付

警音器の警報音発生装置において、正規の部品と異なった部品を装着したため、警音器の警報音発生装置の技術基準に適合しない。

改善後



警音器

取付けブラケット

改善内容

全車両、警音器を正規の物に変更のうえ、取付けブラケットを追加して正規の取付位置へ装着する。

内は追加及び変更の部品を示す。