


改善箇所説明図



二輪車の前輪ブレーキケーブル外側の被覆材が不適切なため、ケーブル配線の曲がり
がきつい箇所で寒冷時に屈曲を繰り返すと、外側被覆材に亀裂が発生してケーブルの曲
がりがよりきつくなり、アウターケーシングスプリングが破断するものがある。そのた
め、そのまま使用を続けると、破断箇所でインナーケーブルが切断し、前輪ブレーキが
操作できなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、前輪ブレーキケーブルを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色ラベルを貼り付ける。