


改善箇所説明図②




基準不適合発生箇所

かじ取り装置において、ナックルアームの強度が不足しているため、据え切り等操舵力の高くなる使用を頻繁に長期間続けると、ナックルアームに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ナックルアームが破損して操舵ができなくなるおそれがある。

改善の内容

対象の全車両、当該ナックルアームを対策品と交換する。



識別：作業完了車にはステアリング・ジョイント・ボックスの下部に黄色ペイントを塗布する。

注)  は交換部品を示す。