


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リヤナンバープレート取り付けブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該ブラケットが脱落して他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、ナンバープレート取り付けブラケットを改善品に交換する。

識別：ナンバープレート取り付けブラケットの裏側に黄色ペイントを塗布する。