



改善箇所説明図





外観図


対策前



対策後



断面A-A



断面B-B

基準不適合箇所

ブレーキの操作用レバーと軸部及びケースのボス部の防錆が不十分のため、錆が発生することがある。そのため、ブレーキ操作を行った際、当該レバーが戻らなくなり、ブレーキがかかったままになるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ操作レバーの軸部の錆を除去し、グリスを塗布し、軸部の防錆・保護のためグリスを封入したゴムブーツを取りつける。更に、軸の戻し力向上のため補助スプリングを追加する。