


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

〔 スペアタイヤキャリアの取り付けブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットに亀裂が発生し、最悪の場合、ブラケットが折損してスペアタイヤが脱落し、他の交通の安全を妨げるおそれがある。 〕

改善の内容

全車両、当該ブラケットを対策品と交換する。

識別；改善済み車両には、車台番号打刻位置の末尾の上側に黄色ペイントを塗布する。