


改善箇所説明図

制動装置



ケーブル式ブレーキにおいて、ブレーキペダル及び駐車ブレーキレバーとブレーキカムレバーを繋いでいるそれぞれのケーブルのニップルエンドのかしめが不適切なものがあるため、ブレーキ操作をした時にニップルエンドが外れ、主ブレーキまたは駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキペダル及び駐車ブレーキとブレーキカムレバーを繋いでいるそれぞれのケーブルを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。 識別： ケーブルのU金具A部に黒丸2個所表示。