


改善箇所説明図



改善措置の内容

全車両、干渉防止用金具を対策品と交換する。なお駐車ブレーキケーブルを点検し、損傷がある場合は新品と交換する

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT-14」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。