



改善箇所説明図




基準不適合箇所

駐車ブレーキケーブルの取り廻し及び固定方法が不適切なものがあるため、駐車ブレーキ操作時にレバー側ケーブル端部のクリップから当該ケーブルが抜け出し、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、駐車ブレーキケーブルの固定金具を交換、追加し、取り廻しを適正化する。

注：□ は、追加及び交換部品を示します。

識別：作業完了車には、アクセパダル右部壁面(車両銘板下部)に「LB-03」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。