


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ECUを固定する金具に干渉防止材を追加装着する。なお配線が損傷している場合は補修処置を行う。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「MT-12」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。