


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ブラケット及び高圧燃料パイプを点検し、対策品が未装着の場合は対策品と交換し、クランプを規定トルクで締付けるとともに整備時の注意事項を記載した注意銘板をエンジン側面へ貼り付ける。また、ボルトで締付けるクランプについては、対策品の未装着車両は対策品と交換し、ナットで締付けるクランプについては、植え込みボルトのネジ面に接着剤を塗布する。

なお、対策品の全数供給に時間を要するため、当面の暫定措置として、当該部を点検し、高圧燃料パイプの弛み、噴射ノズル用パイプブラケット、高圧燃料パイプに損傷があるものは対策品と交換する。

注 : □ は、交換部品を示します。

識別 : 作業完了車には、所定の位置に「HD-25」の文字が記載されたシールを貼付ける。

暫定対策 : 青色 恒久対策 : 白黄色

トラック : 助手席リヤドアピラーストライカー付近。

バス : 左後部点検リッド裏上隅部。