


改善箇所説明図



チューブ付きタイヤ用ディスクホイールとブレーキドラムの組合せが不適切なため、ディスクホイールとブレーキドラムが干渉しているものがある。そのため、ディスクホイールが変形した状態となっており、そのままの状態で使用を続けるとホイールナットが緩むおそれがある。

改善の内容: 全使用者にチューブ付きタイヤを使用しない様に説明し、取扱説明書に訂正シールを貼付する。また全車両、コーションラベルを運転席横配電箱に貼付する。
なお、チューブ付きタイヤを使用している場合にはチューブレスタイヤに交換する。

識別: 運転席横配電箱に白色ペイントを塗布する。