


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、無段変速機を対策品と交換する。

改善前 ①変速部 スライダ サービスホール	改善後 防塵カバー追加 サービスホール廃止
②クラッチ B B スプラグタイプ 断面B - B	ローラータイプ 断面B - B

注：□ は交換部品を示す。

識別：ID プレートの下部に赤色のシールを貼付する。