


## 改善箇所説明図 ②



注：□ は交換部品及び追加部品を示す。

### 改善の内容

全車両、当該オーリングを対策品と交換するとともに、燃料パイプに組付けガイド用リングを追加する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻位置右下部に黄色ペイントを塗布する。