



改善箇所説明図



オートライト用電気配線




対策品

基準不適合発生箇所

ディーラーオプション部品として販売されたオートライト（車外の明るさに応じて前照灯を自動的に点灯、消灯する装置）を装着した車両において、オートライトの電気回路が不適切なため、走行用前照灯（ハイビーム）が点灯しているにもかかわらず、走行用前照灯の点灯操作状態を表示する表示灯が点灯しない。

改善の内容

全車両、オートライト用電気配線の一部を対策品と交換する。



識別：助手席側サイドパネル裏側にあるフューズ・ブロック
取付けブラケットに黄色ペイントを塗布する。

注) は交換部品を示す。