



改善箇所説明図



リヤドア外側ハンドル



基準不適合発生箇所


リヤドア外側ハンドルのドア開閉レバーの支点部にかしめ不良のものがあるため、ドアを閉めた際に当該レバーが完全に戻らずラッチが確実に固定されていないものがある。そのため、走行中の振動等によりラッチがストライカから外れ、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善内容

全車両、当該レバーの作動を点検し正常に作動しないものは、良品のリヤドア外側ハンドル一式と交換する。

識別

リヤドアロックのラッチに黒ペイントを塗布する。

 は交換部品を示す。