


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該回路に電気配線を追加するとともに、電磁リターダ電子制御機器を新品と交換する。

注： 内は対策部品を示す。

識別：キャブ左側乗降扉内側面（車両主要諸元票貼付部）の近傍に、黄色ペイントを塗布する。