


## 改善箇所説明図



### 改善の内容

全車両、装着状態を点検し、基準に適合していないものはホイールキャップ、又はセンターキャップ一式を対策品に交換する、又は取り外す。  
 なお、ナットキャップについては、対策品の製造が不可能なため、取り外す。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、バスの場合は左後部エンジン点検リッド裏上方の見やすい位置、トラックの場合は助手席側リヤドアピラー스트ライカ付近に「HB-38」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。