


## 改善箇所説明図



### 改善の内容

全車両、当該点火コイルの製造番号を確認し、該当するものは点火コイルを対策品と交換する。  
また、エンジン不調のまま使用された車両については触媒コンバータを新品と交換する。

識別:改善済車両にはエンジンルーム内のラジエータサポート左側に黄色ペイントを塗布する。