




EGR（排気ガス再循環）装置において、シリンダヘッドの加工が不適切なため、排気ガスを再循環させるための孔が貫通していないものがある。そのため、EGR装置が機能せず、排出ガス値が基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、シリンダヘッドを良品と交換する。

注：[] は交換部品を示す