


改善箇所説明図

型式:GD40A3



後輪タイヤの仕様が異なる

〔 6角キャブ装着の場合、後輪タイヤの仕様は12プライ(11.00-20-12PR(注1))
であるが10プライのタイヤ(11.00-20-10PR)を装着した。
(注1)(タイヤ幅-リム径-プライ数) 〕

基準不適合発生箇所

〔 後輪タイヤにおいて、正規品と異なるタイヤを誤って装着したものがあため、タイヤ負荷率が基準を超えるものがある。 〕

改善措置の内容: 全車両、後輪タイヤを正規品に交換する。

識別: タイヤホイールに白ペイントを塗布し識別する。