




改善の内容

全車両、無段変速機用電子制御装置のプログラムを対策した内容に書換えるとともに、耐摩耗性の良いミッションオイルに交換する。また、無段変速機の制御油圧センサ出力値を点検し、点検基準を外れるものは無段変速機を新品と交換する。

注: は改善部品及び交換部品を示す。

識別: 右リヤドア アップヒンジの下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。