



改善箇所説明図

型式SK051Eの例



改善措置の内容： 全車両、警音器を基準適合品に交換するとともに、取り付け位置を変更する。



識別： 警報音発生装置の取り付け支持部に白ペイントを塗布し識別する。