



〔改善箇所説明図〕



車体後部に装着される突入防止装置の取付位置が不適切なため、突入防止装置に係る道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該突入防止装置のバンパーとステーの間にスペーサを取付け、適正な位置を確保するとともに、バンパーに識別標識リベットを取付ける。

識別

突入防止装置の本体とステーを締結しているボルトに黄色のペイントをする。
(左右各1ヶ所)