


改善箇所説明図



冷凍機架装を行う車両の原動機において、冷凍機駆動ベルト用のアイドルプーリ取付金具の強度が不十分なため、ベルトからの反力により当該金具が破損するものがある。そのため、最悪の場合、プーリ及び取付金具が脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容：全車両、アイドルプーリ取付金具を対策品と交換する。

識別：アイドルプーリ取付金具に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。