


改善箇所説明図



前輪用及び後輪用のホイールキャップの形状が不適切なため、当該ホイールキャップを装着した場合、車体のフェンダーから突出するものがある。

改善措置の内容

全車両、ホイールキャップを対策品に交換する。

注 : は、交換部品を示す。