



改善箇所説明図



冷凍機用コンプレッサを2個装着した車両において、冷凍機コンプレッサ用アイドルプーリ取付金具の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベルトからの反力により当該金具が破損し、最悪の場合、プーリ及び金具が脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容：全車両、冷凍機アイドルプーリ取付金具を対策品と交換する。

識別：冷凍機アイドルプーリ取付金具に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。