


③ 改善箇所説明図(HV3000-1 の例)



注：   は、交換部品を示す

基準不適合箇所

原動機において、燃料噴射ノズルの形状が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料噴射時の圧力変動によりノズルが亀裂し、シリンダーヘッドに亀裂が発生して燃料が冷却水に混入する、あるいは、燃料が潤滑油に混入することから、最悪の場合、原動機が焼きつくおそれがある。

改善措置： 全車両、原動機の噴射ノズルを対策品と交換する。

識別： シリンダーヘッドのカバー部に白ペイントを塗布して識別する。