



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、キーシリンダーの当該部位を点検し、キャップ固定用ピンが浮き出しているものはキーシリンダーを良品と交換する。なお、異常のないものについては、当該部位にピン抜け防止用リングを取り付ける。



注： は、交換部品を示す。 は、追加部品を示す。