


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、無段式変速機のシリアル番号を確認し、対象となるものは、当該前進用クラッチハブを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレート右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。