


①改善箇所説明図



注: は、交換部品を示す

後2軸のばねを固定するブラケットの強度が不足しているため、急旋回を行った場合、固定ブラケットが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ばねが車枠から外れて車両が傾き、最悪の場合、舵取り性能が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、ばね固定用ブラケットを対策品に交換する。

識別：ばね固定用ブラケットの形状で識別する。