


②改善箇所説明図



前軸のショックアブソーバ固定用ブラケットの強度が不足しているため、悪路走行時に当該ブラケットが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ショックアブソーバが車枠から外れて車両が傾き、最悪の場合、舵取り性能が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、ショックアブソーバ固定用ブラケットに補強プレートを追加する。

識別： ブラケットの形状で識別する。