


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

駐車制動装置のイコライザ（駐車ブレーキの操作力を左右の車輪に均等に振り分ける装置）において、ブレーキケーブル組付部の隙間が広いものがある。そのため、ブレーキケーブルが当該隙間に入り込み、最悪の場合、駐車ブレーキ操作時にブレーキケーブルがイコライザから外れ、駐車制動能力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、イコライザの隙間を再かしめする。

識別：右側リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄色ペイントを塗布する。