



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料パイプの形状が不適切なため、エンジンの振動等により、亀裂が発生する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、燃料パイプを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：エンジンルーム内のIDプレートに赤色シールを貼付する。