

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

福祉車両として架装した助手席スライドアップシート（回転昇降座席）において、誤った仕様のシート補強ブラケットを組み付けたものがある。そのため、前面衝突時に、当該シートが保持できず、最悪の場合、乗員を保護できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該シート補強ブラケットを点検し、異品を組み付けているものは正規品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。